



Prevenzione rischi carrozzerie




C: corrosivo,

Impedire il contatto con
occhi, pelle ed
indumenti, non inalare i
vapori.

Modalità di corretta lavorazione.





La valutazione si
fonderà anche su
altri fattori,
temperature, urti,
la suscettibilità
degli operatori.